



# केस स्टडी-13/2025

जारी तिथि : 10.04.2025

लोको फेल्योर

**घटनाक्रम:** दिनांक 08/09.04.25 को मध्य रेल्वे के नागपुर मंडल में ट्रेन नंबर AGSA/NMG, लोड-26/26=1300T, लोको नं 27448/JHSE/WAG-7 (IC Done:28.03.25), Cab-2, Medha- FDCS (ARNO), सेक्शन: किरतगढ़-केसला (KRTH-KSLA) में कार्य करते समय Dy SS/KRTH ने लोको के अंडरट्रक से धुवाँ निकलते देखा, उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी से गाड़ी को रोकने के लिए कहा, इस बीच LP को भी DDS पर **“DJ Tripping via QOP-1”** का संदेश के साथ DJ ट्रिप हुआ और गाड़ी एडवांस स्टार्टर पर कि.मी. सं. 756/40 पर रुक गई। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि TM-1 से धुआं निकल रहा है। कर्मिंदल ने QOP-1 को रीसेट किया तथा आदेशानुसार गाड़ी को KRTH स्टेशन के मेन लाइन पर बैक किया। लोको को डिटेच करते समय पाया गया कि एक्सल लॉकड हो गया है। इटारसी से TRS स्टाफ को बुलाया गया व निरीक्षणोपरांत पाया कि गियर केस नं. 1 में कॉर्डियम कंपाउंड बिलकुल नहीं है, जिसकी वजह से एक्सल नहीं घूम रहा है, लॉकड हो गया था। TM-1 के गियर केस का पिनियन काट कर निकाल दिया गया। लोको को 20 Kmph से LELA से नजदीकी शेड में भेजा गया।

## संभावित कारण:

- ✓ BINA स्टॉफ ने चार्ज देते समय कर्मिंदल को बताया तथा लोको लॉग बुक में भी रिमार्क लिखा कि TM-1 के गियर केस के पास कॉर्डियम कंपाउंड फैला हुआ है - कर्मिंदल ने गंभीरता से उसकी जांच नहीं की और TLC को सूचित कर दिया।
- ✓ कर्मिंदल द्वारा TM-1 के गियर केस के पास कॉर्डियम कंपाउंड का फैलाव होना, की गंभीरता को समझने में विफल रहा।

**उपरोक्त घटना से सबक:** ऐसी विफलताओं से बचने हेतु कर्मिंदल को निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं -

- ❖ लोको का चार्ज लेते समय लोको **लॉग बुक में दर्ज पुराने बुकिंग को अवश्य पढ़ें**, यदि कोई लोको संबंधित खराबी की बुकिंग दिखती है तो TLC को अवश्य सूचित करें।
- ❖ विशेषकर गर्मी के मौसम में, प्रत्येक हॉल्ट पर **एक्सल का टेम्प्रेचर** व गियर केस में उपलब्ध **कॉर्डियम कंपाउंड का फैलाव** आदि हेतु लोको को चेक करें।
- ❖ **गियर केस, एक्सल कैप व एक्सल बॉक्स के बोल्ट्स** का भी लगा होना सुनिश्चित करें।
- ❖ चेक करें कि अंडर ट्रक में लगे सभी **सेफ्टी गियर्स** सही लगें हैं तथा कहीं कोई **ऑइल लीकेज तो नहीं हो रहा है या** किसी उपकरण का **टेम्प्रेचर** तो अधिक नहीं है।



(निखिल सिंह)

**नोट:** केस स्टडी केवल कर्मिंदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा। वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको निर्यंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।



Rly : 56312

टी. आर. ओ. विभाग, नागपुर – हमेशा सतत प्रयासरत .....

चालक प्रशिक्षण केंद्र, अजनी, नागपुर